


EN ESQUINA
AV. DEL LIBERTADOR 2801-ESQ.SCALABRINI ORTIZ CABA
INTERVENCIÓN INTEGRAL



Situaciones repetitivas y generalizadas en todos los balcones



EN ESQUINA

CALLAO 1801 – CAPITAL



PUEYRREDON 2471 CAPITAL



M.T. DE ALVEAR 1789 CAPITAL



EN ESQUINA

PACHECO DE MELO 2107 CABA, ESQ.URIBURU



PREVIO



JUNCAL 2134-CABA, ESQ.URIBURU



EN ESQUINA

SANTA FE 1203 – CAPITAL

RESTAURACIÓN DEL FRENT CON TELÓN PUBLICITARIO



AV. QUINTANA 591 ESQ. JUNIN

JUNCAL 2401 CAPITAL



EN ESQUINA

ORO 2481 esq. AV SANTA FE



EN ESQUINA

AV. CALLAO 1502 esq. Las Heras -CAPITAL
INTERVENCIÓN FRENTE SOLO REPARACIONES



EN ESQUINA

LUIS MARIA CAMPOS 1586



EN ESQUINA

LIBERTADOR 4496



EN ESQUINA
LA PAMPA 1915 – CABA



EN ESQUINA
ECHEVERRIA 2210 CABA



ARROYO 866 /SUIPACHA 1377 - CAPITAL

TRABAJOS EN FRENTE , CONTRAFRENTE , POZOS , MEDIANERAS y CUBIERTA NUEVA DE ALUMINIO Y VIDRIO



REEMPLAZO CUBIERTA POR ALUMINIO Y VIDRIO

